

13 juli 2017

De volgende gegevens waren nog nodig om de aanvraag verder te kunnen beoordelen:

Kleuren en materialen van de toegepaste materialen van alle zichtbare delen aan de buitenzijde van het gebouw.

- de gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen
- de kozijnen zijn van kunststof; wit
- de dakpannen zijn van steen en antraciet/grijs
- er hangen houten luiken langs de ramen; deze zijn rood geschilderd
- de deuren zijn van hout en rood en blauw geschilderd